







## OPTIKR

Wskaźnik naprężenia pasów  
używany wszędzie gdzie nie ma danych  
lub nie można ich wyliczyć  
Zakres pomiaru: 150-600 N

### Variants

	Index	Attributes	Availability	Price
	OPTIKRIK1		Low	Product prices will become visible after signing in.
	OPTIKRIK0		Low	Product prices will become visible after signing in.
	OPTIKRIK3		Low	Product prices will become visible after signing in.
	OPTIKRIK2		Low	Product prices will become visible after signing in.