







OPTIKR

Wskaźnik naprężenia pasów
używany wszędzie gdzie nie ma danych
lub nie można ich wyliczyć
Zakres pomiaru: 1300-3100 N

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	OPTIKRIK3		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	OPTIKRIK1		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	OPTIKRIK0		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	OPTIKRIK2		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.