





## OPTIKR

Wskaźnik naprężenia pasów  
używany wszędzie gdzie nie ma danych  
lub nie można ich wyliczyć  
Zakres pomiaru: 150-600 N

### Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	OPTIKRIK1		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	OPTIKRIK0		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	OPTIKRIK3		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	OPTIKRIK2		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.