

## bl40



Oprawa zawiera: dwa odrzutniki smaru, dwa uszczelnienia filcowe- po jednym na każdą stronę oprawy oraz podkładkę kompensującą EPL62.

Oprawa z wywierconym otworem spustowym pośrodku oprawy pod kątem 30° od dołu, zaślepionym plastikowym korkiem.

### Warianty

|  | Indeks      | Parametry | Dostępność | Cena   |
|--|-------------|-----------|------------|--|
|  | BL40*+EPL62 |           | Mało       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |